

FICHA TÉCNICA NIVEL ALERTA

CÓDIGO: M/02/2021

FECHA: 2/28/2021

Nivel de alerta*:

0	1	2	3	4
	X			

	TRAMOS	ESTADOS		
	TRAMO A (Subtramos)			
Febrero 2021	A1: Desembocadura río Zújar-Medellín	X		
	A2: Playa de Medellín – Badén de Valdetorres	X		
	A3: Badén de Valdetorres – Hoyo de Gilete	X		
	A4: Hoyo de Gilete.– Puente Fernandez Casado	X		
	A5: Puente Fernández Casado – Presa de Montijo	X		
	TRAMO B (Subtramos)			
	B1: Presa Montijo – Badén Torremayor	X		
	B2: Badén Torremayor – Puente de Lóbon	X		
	B3: Puente de Lóbon – Badén de Talavera	X		
	B4: Badén de Talavera – Puente de la Autovía A-5	X		
	B5: Puente de la Autovía A-5 – Azud de la Granadilla	X		
	B6: Azud de la Granadilla – Puente Ajuda	X		
	TRAMO C (Subtramos)			
	C1: Puente Ajuda - Juromenha	X		
	C2: Juromenha – Arroyo Pardais	X		
	C3: Arroyo Pardais – Rivera do Silva	X		
	C4: Rivera do silva- Monte Roncao Novo	X		
	C5: Monte Roncao Novo – Monte Roncanito	X		
	C6: Monte Roncanito – Monte do Oliverinha	X		
	TRAMO D (Subtramos)			
D1: Monte do Oliverinha – Vale da Serra	X			
D2: Vale da Serra – Presa de Alqueva	X			
D3: Rio Degebe - Tramo D2	X			

*Para determinar el nivel de alerta en el que se encuentra el río, se define a continuación una clasificación de “alertas” en función del “estado” en el que se encuentran los distintos subtramos y de la cercanía de manchas de camalote a la frontera entre España y Portugal.

ESTADO	DEFINICIÓN
Rojo	Presencia de grandes manchas en los subtramos
Amarillo	Presencia de camalote en la mayoría de las orillas del subtramo con presencia de pequeñas manchas.
Verde	Presencia puntual de plantas amarradas en orillas o islas en el subtramo.
Blanco	Ausencia de camalote

NIVEL 0: Ausencia de camalote.
NIVEL 1: Sin presencia de grandes manchas (ningún subtramo tiene “estado rojo”)
NIVEL 2: Presencia de grandes manchas (presencia de subtramos en “estado rojo”)
NIVEL 3: Presencia de grandes manchas cercanas al azud de la Granadilla (subtramo B5 en “estado rojo” y/o subtramo B6 en “estado amarillo”)
NIVEL 4: Riesgo inminente de entrada en el embalse de Alqueva (subtramo de B6 en “estado rojo”) y/o presencia de planta abundante en el embalse de Alqueva (subtramos C y D en “estados amarillo” y/o “estado rojo”)